

# حل مشكل البوت Boot على أجهزة إكولينك زين و زين بليس و زين لايت




الحل سوف يكون عند طريق مفتاح **USB**

نبدأ على بركة الله ، أول شيء هو تحميل آخر تحديث  
لجهازك و بعد ذلك مباشرة نقوم بتغيير إسمه إلى **GxRom.bin**

Nom	Modifié le	Type	Taille
GxRom.bin	23/07/2020 12:00	Fichier BIN	5 857 Ko

الآن نقوم بوضع الملف الذي اعددناه في مفتاح **USB**  
و ليس من الضروري أن تكون **USB** فارغة

بعد توصيل **USB** مع الجهاز و بعد ائصال الجهاز بالكهرباء  
نبدأ بالضغط 3 مرات متتالية على الزر **POWER**



بعد ذلك سوف يبدأ الجهاز في تحميل التحديث  
و ما عليك سوى الإنتظار حتى إكمال التحديث  
و الحرص على أن لا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء